



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕЗЬБОВОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

# MESSER TP6300A



Инструкция по эксплуатации



## УСТРОЙСТВО

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Корпус заклепочника                 |
| 2 | Быстроизажимное крепление           |
| 3 | Пусковой курок                      |
| 4 | Штуцер присоединения к пневмошлангу |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

5	Заклепочник	1 шт
6	Скоба для подвески	1 шт
7	Сменный наконечник с рабочим стержнем в сборе (M3)	1 шт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление [бар]	3,1–6,2
Расход воздуха [л/мин]	285
Скорость без нагрузки [об/мин]	2100
Сменный наконечник (установочный винт)	M3
Подсоединение пневмомагистрали (PT)	1/4"
Длина заклепочника [мм]	205
Вес [кг]	1,1

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Пневматический резьбовой заклепочник MESSER TP6300A максимально удобен для пользователя (оператора), имеет небольшой вес, обеспечивает тихую и быструю установку резьбовых заклепок. Настоящая модель заклепочника предназначена для установки резьбовых заклепок M3, M4 и M5 в листовых материалах.

**В комплект поставки рабочие патроны с установочными винтами M4 и M5 не входят.**  
Их можно приобрести отдельно у поставщика заклепочника!

**Рекомендуемое давление воздуха: от 3,1-6,2 атм.\*** Подаваемый к инструменту воздух должен быть сухой и свободной от загрязнений для предотвращения износа внутренних узлов и механизмов заклепочника. Это имеет важное значение для надежной и безотказной работы.

**ВАЖНО!** Фильтр, регулятор давления и система смазки (масленка) были установлены на воздушной магистрали как можно ближе к инструменту.

**\*Установка давления зависит от материала, размера резьбы и толщины.**

**Примечание:** Средняя установка 5 атм.

**Максимальное давление в воздушной магистрали не должно превышать 8 бар.**

**ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА!!!**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для быстрой смены наконечника и рабочего стержня заклепочник оснащен быстрозажимной системой.

Для смены наконечника и рабочего стержня с M3 на M4 или M5 достаточно фиксирующее кольцо быстрозажимной системы оттянуть в сторону рукоятки заклепочника и освободить из гнезда ранее установленный наконечник.

Затем установить в гнездо наконечник с необходимым рабочим стержнем и отпустить фиксирующее кольцо - патрон установлен.

**ВНИМАНИЕ!!!** При замене наконечника внимательно следите за правильным совмещением вращающихся деталей (соединительная муфта) заклепочки.

**ВАЖНО!!!** После установки наконечника убедитесь в правильности и надежности его фиксации в быстрозажимной системе!!!

**ШАГ 1.** Подключите инструмент к пневмомагистрали, установите заклепку на рабочий стержень. Для этого - нажав и удерживая пусковой курок в положении «F» и удерживая заклепку рукой, начните наворачивание резьбы заклепки на рабочий стержень Заклепочки. Заклепка должна прижаться бортиком к наконечнику. Отпустите спусковой курок. (Допускается накручивание заклепки на рабочий стержень «вручную»)

**ШАГ 2.** Установите заклепку в предварительно просверленные отверстия, нажмите на пусковой курок в положении «F» и несколько секунд (2-3) удерживайте заклепочник включенным. Заклепка будет надежно зафиксирована (установлена).

**ШАГ 3.** После установки заклепки нажмите пусковой курок в положение "R" и дождитесь выхода рабочего стержня из тела заклепки. Отпустите курок.

**ВНИМАНИЕ!** Все рабочие узлы и движущиеся части Заклепочника должны быть постоянно чистыми и смазанными !

**ОСТОРОЖНО!** Избыточная смазка отрицательно влияет на заявленную скорость работы и мощность заклепочника!

**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения возможных механических повреждений не бросайте заклепочник на пол, рабочий стол и т.п. поверхности, а разумно аккуратно кладите его. Не перемещайте заклепочник, удерживая его за пневмошланг. Не допускайте ударов заклепочника о твердые поверхности и предметы.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМЕНА НАКОНЕЧНИКА И РАБОЧЕГО СТЕРЖНЯ

1. Для технического обслуживания рабочих узлов и деталей заклепочника снимите наконечник с корпуса и разберите его (Рис. 1).
2. Протрите сухой и чистой материей разобранные части рабочего патрона, после чего смажьте их машинным маслом.
3. В обратной последовательности соберите рабочий патрон и установите его в быстrozажимную систему. Проверьте надежность установки рабочего патрона.



Рис.1

## НАКОНЕЧНИК И РАБОЧИЙ СТЕРЖЕНЬ В СБОРЕ

При переходе на монтаж заклепок другого диаметра (с M3 на M4 или M5) необходимо заменить наконечник в сборе с рабочим стержнем (Рис.2)



**Рис.2**

**Наконечники и рабочие стержни на M4 и M5 в комплект не входят и приобретаются отдельно!**

Если дальнейшее обслуживание выходит за рамки указанной инструкции и инструмент не функционирует должным образом, обратитесь к изготовителю или продавцу для обслуживания.

**ВНИМАНИЕ!** при работе заклепочником используйте только оригинальные наконечники и рабочие стержни.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантия на инструмент 1 год со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания.

Использование неоригинальных комплектующих влечет снятие инструмента с гарантии. На узлы и детали заклепочника, подлежащие естественному износу, гарантия не распространяется!

**Продажа и сервис в России:**




# **ПРОФСТРОЙСНАБ**

профессиональный строительный  
инструмент и оборудование

ООО «ПрофСтройСнаб»

+7 (495) 777-17-71, [www.tool-tech.ru](http://www.tool-tech.ru), [info@tool-tech.ru](mailto:info@tool-tech.ru)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЗАКЛЕПОК



	d1	d2	d3	L	K	Толщина материала		Do
						МИН.	МАКС.	
M3	$4.9^0_{-0.1}$	$5.8 \pm 0.3$	$4^{+0.05}_0$	$8.8 \pm 0.3$	0.2	0.5	2.0	5
				$11 \pm 0.3$		2.0	3.0	
M4	$5.9^0_{-0.1}$	$6.8 \pm 0.3$	$5^{+0.05}_0$	$10.5 \pm 0.3$	0.5	0.5	2.5	6
				$12 \pm 0.3$		2.5	4.0	
M5	$6.9^0_{-0.1}$	$8.2 \pm 0.3$	$5.8^{+0.1}_0$	$12.5 \pm 0.3$	0.5	0.5	2.5	7
				$14 \pm 0.3$		2.5	4.0	
M6	$8.9^0_{-0.1}$	$10.2 \pm 0.3$	$7.8^{+0.1}_0$	$14 \pm 0.3$	0.6	0.5	3.0	9
				$17.5 \pm 0.3$		3.0	6.0	
M8	$10.9^0_{-0.1}$	$12.2 \pm 0.3$	$9.5^{+0.1}_0$	$16.0 \pm 0.3$	0.7	0.5	3.0	11
				$18.5 \pm 0.3$		3.0	6.0	
M10	$12^0_{-0.1}$	$14.5 \pm 0.3$	$10.5^{+0.1}_0$	$19 \pm 0.3$	0.8	1.0	4.0	12
				$21 \pm 0.3$		4.0	6.0	